

Formule-kolommen kunnen de Area met de Factor vermenigvuldigen.

Gebruik de Tool Chest om snel te wisselen tussen gaten en oppervlakten.

Voeg via Add eenmalig kolommen toe.

Klik hier om de kolommen te beheren en bijv. de kolom Factor toe te voegen

Modify Column

Name: OppMetFactor

Type: Formula

Options

Format: Normal

Decimal Places: 2

Currency Symbol: Dollar (\$)

Include In Totals

Value Is

Product of

Column

Area

Volume

Factor

Totale opp

[Area] * [Factor]

Custom

OK Cancel

De factor moet op -1 voor gaten in de oppervlakten.

Hier ziet u de totale oppervlakte.

Subject	Lock	Date	Color	Measurement	Factor	Totale opp
Area Measurement (7)				1455,7		991,8
Area Measure...		10/11/10 20:02:38	Blue	118,7	-1	-118,7
Area Measure...		10/11/10 20:02:44	Red	594,5	1	594,5
Area Measure...		10/11/10 20:05:41	Red	113,3	1	113,3
Area Measure...		10/11/10 20:07:36	Red	154,5	1	154,5
Area Measure...		10/11/10 20:07:46	Red	361,5	1	361,5
Area Measure...		10/11/10 20:08:16	Blue	85,8	-1	-85,8
Area Measure...		10/11/10 20:08:21	Blue	27,5	-1	-27,5